

## ANALYSERAPPORT 308033

**Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a.**  
Nørregade 26, Thorsager  
8410 Rønde**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 25.10.2017  
**Bilag:**

---

<b>LAB nr:</b>	17-20575	<b>Prøvetager:</b>	Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a.
<b>Prøvemærkning:</b>	Halmaske	<b>Prøvetagningsmetode:</b>	-
<b>Prøvetype:</b>	Bioaske	<b>Prøvetagningstidspunkt:</b>	-
<b>Prøvested:</b>	Thorsager Fjernvarmeværk	<b>Prøvetagningssted:</b>	
<b>Grænseværdier:</b>	Ikke oplyst	<b>Analyseperiode:</b>	11.10.2017 - 25.10.2017

---

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Tørstof	<b>62.0</b> %	-	-		0.002	M-0008 DS 204	10%
Total-P	<b>13800</b> mg/kg TS	-	-		1	M-0071 DS 259/ICP	10%
Kalium	<b>167000</b> mg/kg TS	-	-		2	M-0071 DS 259/ICP	10%
Cadmium	<b>0.04</b> mg/kg TS	-	-		0.02	M-0071 DS 259/ICP	10%

**Rekvirent:** Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a.  
**Kopi:**

Nørresundby d. 25.10.2017

**Forklaring:**D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end  
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Sven-Erik Lykke, laboratorichef

**Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.**

Analyserapport 308033 - Side 1 af 1